


AIRDUCホース アース接続のため鋼線の引き出し



鋼線に沿って細かい刃のナイフでカットします。



カットした部分をワイヤーストリッパーで鋼線をむき出しの状態にします。



上記の他、特殊なツールがあれば、もっと簡易にプラスチック部を除去することができます。