



メタルホース375-377 切断ガイド



ネジ回しで外周形状を、
てこではずしてください。



せん断刀や鋭利なプ
ライヤーで切断します。



末端はリベットもしくは、
はんだ付けで処理します。