

AIRDUCホース 帯電防止のための接地方法

すべての接続部品（ホースとホースバンド、アクセサリを含みます）の正確で継続的な接地によって、ほとんどの製造においての問題や爆発性雰囲気内での発火を防ぐことができます。



-方法1-

鋼線をむき出し、内側へ向け曲げ、伝導性のソケットの上へ接地してください



-方法2-

鋼線をむき出し、リベットやねじなどを使い固定します